



werkgroep noord

werkgroep noord-oost

werkgroep midden

werkgroep zuid

Onderbreking in trottoir (groenstrook) wordt als ongemakkelijk ervaren.

bossage neemt veel zon weg en niet onderhouden

van wie is dit stuk pad?

tegen sloot veel bossage wat niet onderhouden wordt

garages niet bereikbaar

Vanwege parkeerbehoefte nagaan of er twee parkeerplaatsen bij kunnen. Daarnaast kijken naar maatregelen om de boom op de hoek meer ruimte te geven.

Bewoner (nummer 169) is bang dat wortels van grote boom schade gaat berokkenen aan haar schuurtje.

svp onderzoeken of hier ook parkeerplaatsen kunnen komen. Wel graag afschermen met hagen + verbreden tijloper vóór 103 en 105.

Op deze hoek stond eerst een bankje. Deze is vanwege hangjeugd verwijderd. Het onderliggende tegelplateau straks anders inrichten (waarschijnlijk groen).

Grasveld behouden. Wel meer parkeerplaatsen realiseren.

Knelpunt fietsverkeer. Oplossing wordt gezien door fietsverkeer langs de Eisenhowerlaan en BBS te laten rijden richting Ashram college.

Uitzicht verbeteren door verwijderen begroeiing.

bord doodlopend ontbreekt

Verzoek of groen hier weg kan zodat mensen van 217 en 219 op eigen terrein kunnen parkeren

Waar licht de perceelsgrens?

Knelpunt fietsverkeer: er wordt hard overgestoken. Er moet een oplossing komen.

Kunnen hier nog parkeerplaatsen worden gerealiseerd?

Kunnen hier nog parkeerplaatsen worden gerealiseerd?

Fietssluisjes aanbrengen. Er wordt erg hard gefietst.

Wordt bestempeld als brandgang. Er staat veel bossage en het wordt niet onderhouden. Bomen nemen zon weg uit tuinen, Zou dat stuk grond niet gekocht kunnen worden door bewoners zodat tuinen verlengd kunnen worden?

Grote boom (met veel opdruk) is hier moeilijk te handhaven.

Nagaan of dit parkeerveld kan worden geoptimaliseerd.

Kan rijloper nog iets worden doorgetrokken en kunnen (schuine) parkeervakken worden gerealiseerd?

Verzoek deze heg te kunnen behouden in ontwerp. Hoe omgaan met hoogteverschil.

Moeten er wel Eiken terug komen?

Bekijken loopafstanden naar metro's (ondergrondse huisvuilcontainers).

Eénrichtingsverkeer instellen.

Aansluiten woonerven op rondweg is nog aandachtspunt.

Gemeentelijke fietsplan/ fietsroutes bekijken: staat daar iets in over Groenoord?

wateroverlast in de kruimpruimtes

parkeerdruk hoog

bomen geven overlast/schade

Resultaten Schouw Deelgebied Groenoord Midden op woensdag 25 september 2019.  
De algemene opmerkingen staan links onder.

Baggeren sloot

Beschoeiing is vrijwel verdwenen en brug is slecht met rotte delen en de kleur van de brug mag anders.

**Alphen aan den Rijn**

Stadhuisplein 1, tel. 14 0172, fax 0172-465564, postadres: postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

**Afdeling Ingenieursbureau**

Werk: **Reconstructie Groenoord**

Onderdeel: **Wergroepindeling**

Wijzigingen: - - - Datum: - Status: -

Schaal: 1:1000 Formaat: A2  
Bladnr.: 1 Aant.bl.: 1  
Datum: 10-09-2019  
Getek.: PBP  
Gezien:  
Tekeningnr.: